# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
  - BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 1月31日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-024995

[ST. 10/C]:

Applicant(s):

[JP2003-024995]

出 願 人

スズキ株式会社

2004年 2月 3日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

A02-371

【提出日】

平成15年 1月31日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

F01M 1/02

F01M 1/06

B63H 20/00

【発明の名称】

船外機の潤滑構造

【請求項の数】

4

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県浜松市高塚町300番地 スズキ株式会社内

【氏名】

小山 英夫

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県浜松市高塚町300番地 スズキ株式会社内

【氏名】

宮下 泰

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県浜松市高塚町300番地 スズキ株式会社内

【氏名】

彦坂 智和

【特許出願人】

【識別番号】

000002082

【氏名又は名称】 スズキ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100081880

【弁理士】

【氏名又は名称】

渡部 敏彦

【電話番号】

03 (3580) 8464

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

007065

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 船外機の潤滑構造

【特許請求の範囲】

【請求項1】 V型エンジンが縦置きに搭載された船外機の潤滑構造において、

潤滑オイルが通過するメインオイルギャラリ(61)を、前記エンジンの側部 に設けたことを特徴とする船外機の潤滑構造。

【請求項2】 前記潤滑オイルを濾過するオイルフィルタ(56)を、前記エンジンの側部に設置し、前記メインオイルギャラリに近接させて該メインオイルギャラリに直接的に接続したことを特徴とする請求項1記載の船外機の潤滑構造。

【請求項3】 メインオイルギャラリが設けられたV型エンジンが縦置きに搭載された船外機の潤滑構造において、

前記エンジンの幅方向における略中央に、ピストン冷却用のオイルが通過する オイルギャラリ(70)を前記メインオイルギャラリ(61)とは別通路として 設けたことを特徴とする船外機の潤滑構造。

【請求項4】 前記オイルギャラリを冷却するための冷却水通路(153)を、前記エンジンにおいて前記オイルギャラリに近接して設けたことを特徴とする請求項3記載の船外機の潤滑構造。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\ ]$ 

【発明の属する技術の分野】

本発明は、V型エンジンを縦置きに搭載した船外機の潤滑構造に関する。

 $[0\ 0\ 0\ 2\ ]$ 

【従来の技術】

エンジンをコンパクトにするために、一対のシリンダブロックをV型に対向配置していわゆるVバンクを形成したV型エンジンが知られている。特に、船外機においては、軽量でコンパクトなものが要求されているため、V型エンジンの適用が増加しており、しかも、船外機のV型エンジンの多くは、そのクランク軸が

鉛直方向を向くように縦置きに搭載される。

# [0003]

また、船外機のエンジンは一般に、オイルポンプで吸い上げられたオイルでエンジン内部を潤滑するように構成されており、エンジンの内部には、潤滑オイルが通過するメインオイルギャラリが設けられる。例えば、下記特許文献1、2に示されるように、メインオイルギャラリは、エンジンのシリンダブロック内におけるVバンクの間(エンジンの幅方向中央部)に、クランク軸に沿って縦方向に形成される。

# $[0\ 0\ 0\ 4]$

特に船外機においては、船体の幅により、船外機の許容される最大幅に制限がある。例えば、2機掛け等が行われる場合は特に、幅の縮小化が求められる。そのため、船外機における縦置きV型エンジンでは、バンク挟角をより小さくすることが有効と考えられ、設計上検討される。

# $[0\ 0\ 0\ 5]$

# 【特許文献1】

特開平5-306633号公報

# 【特許文献2】

特開平10-18827号公報

#### [0006]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、エンジン幅を抑えるためにバンク狭角を小さくして(例えば55°程度)、なおかつ、メインオイルギャラリをVバンクの中央部に配置する場合は、スリーブボアのホーニング逃げ部との干渉を避ける等の必要から、メインオイルギャラリの配置可能な範囲が限定される。しかも、メインオイルギャラリからクランクジャーナルへ潤滑油を供給するためのオイル通路の径を十分に確保しなければならないため、結果として、十分な断面積のメインオイルギャラリを設けることが困難であるという問題があった。

# [0007]

また、ピストンをオイルジェットで冷却する構成が知られているが、従来のよ

うに、ピストン冷却用のオイル通路をメインオイルギャラリに直接連通するように設ける場合は、ピストンオイルジェットの油圧が低下したとき、それがメインオイルギャラリに直接影響し、メインジャーナルへの油圧、油量が不安定になりやすいという問題があった。

# [0008]

本発明は上記従来技術の問題を解決するためになされたものであり、その第1の目的は、エンジン幅の拡大を抑制しつつ、メインオイルギャラリの十分な断面積を確保することができる船外機の潤滑構造を提供することにある。

# [0009]

また、本発明の第2の目的は、ピストン冷却用のオイルギャラリのメインオイルギャラリに対する影響を抑制することができる船外機の潤滑構造を提供することにある。

# [0010]

# 【課題を解決するための手段】

上記第1の目的を達成するために本発明の請求項1の船外機の潤滑構造は、V型エンジンが縦置きに搭載された船外機の潤滑構造において、潤滑オイルが通過するメインオイルギャラリを、前記エンジンの側部に設けたことを特徴とする。

#### $[0\ 0\ 1\ 1]$

上記第2の目的を達成するために本発明の請求項3の船外機の潤滑構造は、メインオイルギャラリが設けられたV型エンジンが縦置きに搭載された船外機の潤滑構造において、前記エンジンの幅方向における略中央に、ピストン冷却用のオイルが通過するオイルギャラリを前記メインオイルギャラリとは別通路として設けたことを特徴とする。

#### $[0\ 0\ 1\ 2]$

# 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

#### [0013]

図1は、本発明の一実施の形態に係る船外機の潤滑構造が適用される船外機の 一例を示す縦断面図である。なお、以降、船外機1について、同図左方(船体側 )を「前方」、右方を「後方」、上方を「上方」と呼称する。また、同図手前側を「左舷側」、奥側を「右舷側」と呼称する。図 2 は、船外機 1 の上半部の断面図である。

# [0014]

図1に示すように、この船外機1はエンジンホルダ4を備え、エンジンホルダ4の上方にエンジン2が設置される。このエンジン2は、その内部にクランクシャフト3が略垂直に(縦置きに)配置された水冷4サイクルのV型6気筒エンジンである。

# [0015]

エンジンホルダ4の下面にはオイルパン5が接合固定され、オイルパン5の下部にドライブシャフトハウジング6、ギヤハウジング7が順に固定され、エンジン2、エンジンホルダ4及びオイルパン5の周囲は上下分割可能エンジンカバー8によって覆われている。

# $[0\ 0\ 1\ 6]$

オイルパン5の下方にはドライブシャフトハウジング6が設置される。エンジンホルダ4、オイルパン5及びドライブシャフトハウジング6内にはドライブシャフト13が略垂直に配置される。ドライブシャフト13は、ドライブシャフトハウジング6内を下方に向かって延び、ドライブシャフトハウジング6の下部に設けられたギヤハウジング7内のベベルギヤ16及びプロペラシャフト14を介して、推進装置であるプロペラ15を駆動するように構成される。


#### [0017]

エンジンホルダ4の前縁付近には、左右一対のアッパーマウント11が設けられ、アッパーマウント11は、アッパーマウントブラケット19に連結される。また、ドライブシャフトハウジング6の両側部には図示しない一対のロアーマウントが設けられる。そして、船外機1は、これらアッパーマウント11及び上記ロアーマウントの前端がクランプブラケット12に連結され、クランプブラケット12が図示しない船体の船尾板に固定される。

# [0018]

クランプブラケット12には、チルト軸20を介してスイベルブラケット17

5/



# $[0\ 0\ 1\ 9\ ]$

エンジン2の最前部(船首側)に配置されるクランクケース79の後方にはシリンダブロック50が配置され、シリンダブロック50の後方にはシリンダヘッド80、吸気装置23が順に配置される。クランクケース79とシリンダブロック50の合面にクランクシャフト3が軸支される。

# [0020]

ドライブシャフト13の軸芯は、クランクシャフト3の軸芯より後方(シリンダヘッド80)寄りにオフセットして配置される。図2に示すように、クランクシャフト3の下端部にはリダクションドライブギヤ45が取り付けられると共に、ドライブシャフト13の上端部には、リダクションドライブギヤ45が噛み合うリダクションドリブンギヤ38が同軸に取り付けられる。クランクシャフト3が回転すると、その回転力はリダクションドライブギヤ45からリダクションドリブンギヤ38に伝達され、ドライブシャフト13がクランクシャフト3より減速されて回転駆動される。

# $[0\ 0\ 2\ 1]$

図1に示すように、ギヤハウジング7の上部には、ドライブシャフト13によって駆動されるウォータポンプ21が設置され、ギヤハウジング7内に吸水口22が設けられる。また、エンジンホルダ4の下部には水溜まり部24が設けられ、ウォータポンプ21によって吸水口22から冷却水として取り入れた外部の水(海水、湖水、河水等)が、水溜まり部24に送られる。

#### [0022]

図2に示すように、エンジンホルダ4内には、水溜まり部24からの水が上が る水上がり通路25が形成され、この水上がり通路25を通過した冷却水が、ユ

6/

ニオン26から、パイプ27(1)、27(2)に送られる。パイプ27(1)は、吸気装置23に対して冷却水を供給する。パイプ27(2)は、シリンダブロック50に設けられたピストンクーリングギャラリ冷却通路153に冷却水を供給し、ピストンクーリングギャラリ70内のオイルを冷却する(後述)。

# [0023]

また、吸気装置23を冷却した水、及びピストンクーリングギャラリ冷却通路153を通過した水は、それぞれパイプ28(1)、28(2)を通じて所定の下り通路に戻る。一方、ウォータポンプ21により水溜まり部24に送られた冷却水は、エンジンホルダ4に設けられた図示しない冷却水通路で分岐し、シリンダブロック50及び左右のシリンダヘッド80を冷却した後、それぞれパイプ29、30を通じて、所定の下り通路に戻る。なお、冷却機能を果たして戻った水は、排気ガスと共にプロペラ15の中心孔から船外機1外部の水中に放出される

#### [0024]

エンジン2の下部には、オイルポンプ31が設置されており、オイルポンプ31にはオイルパン5内の底部に延びるオイルストレーナ32が接続されている。オイルパン5内に貯溜されたオイルは、オイルストレーナ32を通じてオイルポンプ31により吸い上げられ、エンジン2内の各部に給送された後、オイルパン22内に再び戻される。

#### [0025]

図3は、図2のF1矢視図であり、一部が断面図で示されている。

#### [0026]

シリンダヘッド80は、平面視で後方に向かって開くV字形状のシリンダーバンクをなすよう左右一対設けられている。なお、本実施の形態では、船外機1の幅を縮小する観点から、バンク狭角を小さくして(例えば55°程度)に設定している。

#### [0027]

左右の各シリンダーバンクは基本的に同様に構成され、シリンダブロック50 の内部には、片側(各シリンダーバンクに)3気筒ずつシリンダーボア51が形 成される一方、シリンダヘッド80側には、各シリンダーボア51に整合する燃焼室52と、燃焼室52に連通される吸気ポート89及び排気ポート90が形成されている。シリンダヘッド80にはヘッドカバー33が被装されており、両者間に画成されるカム室内に吸気、排気カムシャフト82、81が、それぞれ回転自在に軸支されている。

# [0028]

吸気ポート89は、その入口が各シリンダーバンク(シリンダヘッド80)が 呈するV字形状の内側に開口し、燃焼室52への連通部が吸気バルブ55及び吸 気カムシャフト82により開閉制御される。また、排気ポート90は、その入口 が各シリンダーバンクが呈するV字形状の外側に開口し、燃焼室52への連通部 が排気バルブ54及び排気カムシャフト81により開閉制御される。

# [0029]

そして、各シリンダーボア 5 1 内に摺動自在に挿入されたピストン 5 3 の往復運動が、コンロッド 3 4 を介してクランクシャフト 3 の回転運動に変換され、リダクションドライブギヤ 4 5 (図 2 参照)に伝達される。排気ポート 9 0 から排出される排気ガスは、所定の排気通路を経て水中に排出される。

#### [0030]

シリンダブロック50の右側部下部には、オイルフィルタ56が配置される(後述)。また、ピストンクーリングギャラリ70は、シリンダブロック50の幅方向略中央部であって、シリンダーバンクが呈するV字形状の内側に設けられる。ピストンクーリングギャラリ冷却通路153は、ピストンクーリングギャラリ70の後方に近接して鋳抜き形成により形成された空間を蓋体154で後方から密閉することで形成される。ピストンクーリングギャラリ70には、ピストンジェット通路150が連通されている。ピストンクーリングギャラリ70及びピストンジェット通路150の詳細は後述する(図16)。

# [0031]

図4は、船外機1のオイルパン5より上方の主要部を、エンジンホルダ4を外して下方からみた図である。同図上方が船外機1の後方である。図5は、図4の F2矢視によるオイルポンプ31近傍を示す図である。

# [0032]

図4に示すように、2本の吸気カムシャフト82の下端部には、カムスプロケット36、37が固定されている。右舷側の排気カムシャフト81の下端部には、カムスプロケット43が固定されている。左舷側の排気カムシャフト81の下端部には、カムスプロケット92、及びカムスプロケット41が固定されている(図5も参照)。また、図4には図示されていないが、タイミングスプロケッ46がリダクションドリブンギャ38に固定されている(図2参照)。カムスプロケット36、37及びタイミングスプロケッ46には、タイミングチェーン35が巻き付けられている。タイミングチェーン35は、その張り側(左舷側)に配置されたチェーンガイド91と、緩み側に配置されたチェーンテンショナ39とによって、その振れと張り(テンション)が常時適切な状態に保たれる。

#### [0033]

また、2本の吸気カムシャフト82にはさらに別のカムスプロケットがそれぞれ固定されており(図示せず)、これらのカムスプロケットとカムスプロケット92、43とにそれぞれカムーカムチェーン40、42が巻き付けられ、これにより、吸気、排気カムシャフト82、81が同期して回転する。カムスプロケット41にはさらに、オイルポンプ用チェーン44が巻き付けられており、左舷側の排気カムシャフト81によりオイルポンプ31が駆動されるようになっている

#### [0034]

また、2本の吸気カムシャフト82の下端部において、カムスプロケット37、36には、可変バルブタイミング装置(VVT)100(1)、(2)が固定され、さらに、可変バルブタイミング装置100(1)、(2)に対応して、オイルコントロールバルブ(OCV)101(1)、(2)が設けられる。オイルコントロールバルブ101は、図示しないカムシャフトハウジング(ヘッドカバー33に連設される)に取り付けられる。

#### [0035]

可変バルブタイミング装置 1 0 0 は油圧によって駆動されるものであり、可変バルブタイミング装置 1 0 0 に供給される油圧をオイルコントロールバルブ 1 0

1によって切り換えることによって、吸気バルブ55の開閉タイミングがエンジン回転数に応じて制御される。可変バルブタイミング装置100に供給される油圧の経路は、シリンダヘッド80の潤滑のためのオイル経路とは別になっており、その詳細については後述する。

# [0036]

なお、可変バルブタイミング装置 100の構成、及びオイルコントロールバルブ101による駆動態様については上記特許文献 1で示されるように公知であるので、それらの説明を省略する。

# [0037]

エンジン2の幅方向中央に設けられる穴47、48は、それぞれパイプ29、30(図2参照)が接続される穴である。また、オイルパン5からオイルストレーナ32を通じて吸い上げられるオイルは、オイル吸入口31aからオイルポンプ31側に流入し(図5も参照)、オイルポンプ31のオイル吐出口31bから叶出される。

# [0038]

図6は、図4のVI-VI線に沿う部分断面図である。

#### [0039]

左舷側のシリンダヘッド80(PORT)には、オイル通路83が形成されており、その入口83aがオイルポンプ31のオイル吐出口31bに整合している。シリンダブロック50にはオイル通路57が形成されており、そのシリンダヘッド側の開口部がオイル通路83の出口83bに整合している。オイル通路57は、オイル往路PA1に通じるオイル穴58に繋がっている。詳細は後述するが、シリンダブロック50の下面には、プレート110を介してカバー130が取り付けられており、これらによりオイル復路PA2が形成される。オイル往路PA1及びオイル復路PA2についても後述する。

# [0040]

図7は、シリンダブロック50の下面図であり、プレート110及びカバー130が取り付けられた状態が示されている。なお、以降、プレート110及びカバー130で構成される構成体を「蓋構成体CAP」と呼称する。図8は、カバ

-130の裏面図である。図9は、シリンダブロック50の下面図であり、蓋構成体CAPの取り付け前の状態を示している。図10は、図7のX-X線に沿う部分断面図である。

# [0041]

図8に示すように、カバー130は、金属等で一体に形成され、裏面、すなわち蓋構成体CAPを構成するときプレート110に対向する面に、凹溝131が形成されている。凹溝131は、プレート110と共にオイル復路PA2の一部を構成するものであり、緩やかに湾曲して形成されることで、送油時の流体抵抗が軽減されている。凹溝131の両端部は、オイルの流れ方向に合わせて、始端部131a及び終端部131bと呼称する。カバー130にはまた、後述する各種オイル通路に対応する通路対応凹部133~138が、凹溝131と繋がって形成されている。また、カバー130には、ボルト挿通穴132(1)~132(9)が適所に設けられる。

#### [0042]

一方、詳細は図示しないが、プレート110は、金属等の板状部材で構成され、平面視でカバー130の外縁とほぼ同じ形状に形成される。また、プレート110には、上記通路対応凹部133~138に対応する位置に、オイル通過用の穴が設けられる。

# [0043]

図9に示すように、シリンダブロック50の下面には、蓋構成体CAPが取り付けられる位置に対応して、凹溝59が鋳抜き形成される。凹溝59は、プレート110と共にオイル往路PA1の一部を構成するものであり、カバー130の凹溝131と平面視で同じ曲線を描くように形成される。これにより、オイル往路PA1における送油時の流体抵抗が軽減されるだけでなく、シリンダブロック50の下面においてオイル往路PA1及びオイル復路PA2が占める領域が節約される。なお、凹溝59の両端部は、オイルの流れ方向(図9に示すD1方向)に合わせて、始端部59a及び終端部59bと呼称する。

# [0044]

また、シリンダブロック50には、カバー130のボルト挿通穴132(1)

~132(9)に対応して、ボルト取付穴63(1)~63(9)が設けられる。図10に示すように、カバー130は、シリンダブロック50の下面に対して、プレート110を挟んで配置され、図7、図10に示すように、ボルト64(1)~64(9)でプレート110と共に共締め固定される。これにより、まず、凹溝59が、始端部59a及び終端部59bを除いてプレート110により密閉されて、オイル往路PA1が形成される。また、凹溝131が、始端部131a及び終端部131bを除いてプレート110により密閉されて、オイル復路PA2が形成される(図6、図10参照)。カバー130がプレート110とが共締めされる構成としたので、スペースの有効利用に寄与している。

#### [0045]

凹溝59の始端部59aは、上記したオイル穴58(図6参照)のシリンダブロック50下面側の開口部にも相当し、上述したように、オイルポンプ31から圧送されるオイルは、オイル穴58(始端部59a)からオイル往路PA1に流入する。また、シリンダブロック50には、凹溝59の終端部59bに対応する位置に、オイル通路60が縦方向に設けられており、オイル往路PA1を通過するオイルは、終端部59bからオイル通路60に流入する。

#### $[0\ 0\ 4\ 6]$


また、シリンダブロック50の右舷側の側部には、メインオイルギャラリ61が縦方向に設けられる。本実施の形態では、このように、メインオイルギャラリ61が、シリンダブロック50の幅方向中央ではなく、シリンダーボア51よりも外側位置に配置される。

# [0047]

図11は、図9のXI-XI線に沿う断面図である。図12は、シリンダブロック50を右舷側からみた側面図である。図11、図12において、図面上の上方が後方である。図13は、シリンダブロック50に取り付けられたオイルフィルタ56及びその近傍を示す図であり、一部が断面で示されている。

#### $[0\ 0\ 4\ 8]$

図11に示すように、メインオイルギャラリ61は、鋳抜きにより上下方向に 形成され、上側部分(61J)(同図右側)が下側部分(61H)より径がやや



#### [0049]

オイル通路 6 0 から送られてくるオイルは、図13に示すように、油室 7 7 (ダーティサイド)を介してオイルフィルタ 5 6 に入り (D2方向)、濾過された後、油室 7 6 (クリーンサイド)からメインオイルギャラリ 6 1 に送られ (D3方向)、その後、メインオイルギャラリ 6 1 の上側部分 (6 1 J)と下側部分 (6 1 H)とに分かれて所定の方面に送油される。

# [0050]

図11に示すように、メインオイルギャラリ61の上側部分(61J)には、クランクジャーナル潤滑用のオイル通路75(1)~75(3)が繋がっている。これらオイル通路75(1)~75(3)を通じて、クランクシャフト3の上側3つのクランクジャーナルに対して潤滑オイルが供給される。なお、残りの最下のクランクジャーナルに対しては、潤滑オイルは、メインオイルギャラリ61の下側部分(61H)からオイル復路PA2に一旦流れてから後述するオイル通路62(図9)を通じて供給される。

# [0051]

図14は、シリンダブロック50の部分下面図であり、図9に示すシリンダブロック50の一部を拡大したものである。

# [0052]

シリンダブロック50の下面には、カバー130の通路対応凹部133~13 8(図8参照)が対応する各種オイル通路が設けられる。すなわち、上記したメインオイルギャラリ61、オイル通路62のほか(図9参照)、オイル分配通路



としてオイル通路 6 5 、 6 7 、 7 1 、 7 3 が設けられる。メインオイルギャラリ 6 1、オイル通路 6 2 には、通路対応凹部 1 3 7 、 1 3 6 が対応する。オイル通路 6 5 、 6 7 、 7 1 、 7 3 には、それぞれ通路対応凹部 1 3 8 、 1 3 3 、 1 3 5 、 1 3 4 が対応する。

# [0053]

図15は、図14のXV-XV線に沿う部分断面図である。

# [0054]

# [0055]

図16(a)は、シリンダブロック50の部分断面図であり、ピストンクーリングギャラリ70及びピストンジェット通路150を、図3と同様に上方から見た図である。図16(b)は、シリンダーボア51近傍をコンロッド34側から見た図である。

#### [0056]

ピストンジェット通路150は、6個のシリンダーボア51に対応して6個設けられ、同図(b)に示すように、千鳥状に配置され、各々、同図(a)に示すように、ピストンクーリングギャラリ70に連通される。ピストンジェット通路150は、穴付きのボルト151で塞がれ、ボルト151には、ピストンジェット通路150に連通されるノズル152が設けられている。ノズル152は、シリンダーボア51内のピストン53(図3参照、図6には図示せず)に指向している(D4方向)。

# [0057]

前述のように、前述したピストンクーリングギャラリ冷却通路153は、図1



6 (a) に示すように、ピストンクーリングギャラリ70に近接しており、ピストンクーリングギャラリ70を通過するオイルは、ピストンクーリングギャラリ 冷却通路153内の冷却水によって効率よく冷却される。そして、冷却されたオイルが、ピストンクーリングギャラリ70からピストンジェット通路150に供給され、冷却用オイルとしてノズル152から噴射され、対応するピストン53を冷却する。

# [0058]

ところで、図14、図15に示すように、オイル通路67には、オイル通路68が連通されており、オイル通路68はシリンダブロック50のBR面(右舷側のシリンダヘッド対向面)に開口している。このほか、図14に示すように、BR面に開口し、オイル通路65に連通されるオイル通路66が設けられる。また、BL面(左舷側のシリンダヘッド対向面)に開口し、オイル通路71、73にそれぞれ連通されるオイル通路72、74が設けられる。このように、オイル通路66、68、72、74が、別通路として設けられる。

# [0059]

次に、シリンダヘッド80、可変バルブタイミング装置100及びオイルコントロールバルブ101に対する潤滑オイル供給経路について説明する。

# [0060]

図17は、図14のF3矢視図であり、シリンダブロック50のBR面側の平面図である。図18は、図14のF4矢視図であり、シリンダブロック50のBL面側の平面図である。図17、図18において、図面上の上方が上方である。

#### $[0\ 0\ 6\ 1]$

図19は、右舷側のシリンダヘッド80(STBD)の下面図であり、ブロック対向面HRが、シリンダブロック50のBR面に対向する面である。図20は、左舷側のシリンダヘッド80(PORT)の下面図であり、ブロック対向面HLが、シリンダブロック50のBL面に対向する面である。

#### $[0\ 0\ 6\ 2]$

図19に示すように、シリンダヘッド80(STBD)には、オイル通路84とオイル通路85とが別通路として分離して設けられる。オイル通路84は、シ



リンダヘッド80(STBD)内部を潤滑するための通路であり、内部で分岐している。オイル通路85は、可変バルブタイミング装置100及びオイルコントロールバルブ101(以下、これらを併せて「可変バルブタイミングシステム」と称する)に駆動用オイルを供給するための通路であり、オイル通路84と交わることなく、ブロック対向面HRの反対側の面に開口している。

# [0063]

シリンダヘッド80(STBD)のブロック対向面HRとシリンダブロック5 0のBR面とを合わせたとき、オイル通路66にオイル通路84が整合すると共 に、オイル通路68にオイル通路85が整合する。従って、オイル復路PA2の オイルは、オイル通路65(図14)からオイル通路66を通じてオイル通路8 4に潤滑用オイルとして流れ、シリンダヘッド80(STBD)内部を潤滑する。一方、オイル復路PA2のオイルは、オイル通路67からオイル通路68を通 じてオイル通路85に流れ(図15も参照)、右バンク側の可変バルブタイミン グシステムに駆動用オイルとして供給される。これにより、シリンダヘッド潤滑 経路の圧力変動が可変バルブタイミングシステムへの駆動オイル供給経路に与える影響が減少する。なお、オイル通路67に流れたオイルの一部が、リリーフバ ルブ155を介してピストンクーリングギャラリ70に供給されることは上述の 通りである。

# $[0\ 0\ 6\ 4\ ]$

図20に示すように、シリンダヘッド80 (PORT) には、ブロック対向面 HLに開口するオイル通路86とオイル通路87とが別通路として分離して設けられる。オイル通路86は、シリンダヘッド80 (PORT) 内部を潤滑するための通路であり、内部で分岐している。オイル通路87は、左バンク側の可変バルブタイミングシステムに駆動用オイルを供給するための通路であり、オイル通路86と交わることなく、ブロック対向面HLの反対側の面に開口するオイル通路88につながっている。

#### [0065]

シリンダヘッド80(PORT)のブロック対向面HLとシリンダブロック5 0のBL面とを合わせたとき、オイル通路72に、オイル通路86のやや長穴に



なっている開口部が整合すると共に、オイル通路74にオイル通路87が整合する。なお、シリンダヘッド80(PORT)のオイル通路83の出口83bは、シリンダブロック50のオイル通路57に整合している(図6も参照)。

# [0066]

従って、オイル復路PA2のオイルは、オイル通路71からオイル通路72を通じてオイル通路86に潤滑用オイルとして流れ、シリンダヘッド80 (PORT) 内部を潤滑する。一方、オイル復路PA2のオイルは、オイル通路73からオイル通路74を通じてオイル通路87に流れ、左バンク側の可変バルブタイミングシステムに駆動用オイルとして供給される。

# [0067]

かかる構成において、オイルの流れを順に辿ると、次のようになる。


# [0068]

オイルパン5内に貯溜されたオイルは、オイルストレーナ32を通じてオイルポンプ31により吸い上げられ(図2参照)、オイル吐出口31bから吐出されて(図4参照)、左舷側のシリンダヘッド80(PORT)のオイル通路83を経てシリンダブロック50のオイル通路57に流入し(図6参照)、オイル穴58を経由してオイル往路PA1に流入する。

#### [0069]

# [0070]

オイル復路PA2に流入したオイルは、オイル通路62を通じて最下のクランクジャーナルにも潤滑オイルとして供給される。また、オイル復路PA2に流入したオイルは、D1方向と逆の方向に流れて、オイル通路67からリリーフバル




#### $[0\ 0\ 7\ 1]$

図14、図17~図20で説明したように、オイル復路PA2内を流れるオイルはまた、オイル通路65→オイル通路66→オイル通路84の経路、及びオイル通路71→オイル通路72→オイル通路86の経路で、シリンダヘッド80(STBD)、80(PORT)にもそれぞれ潤滑用オイルとして流れ、各シリンダヘッド80の内部を潤滑した後、自然落下してオイルパン5内に回収される。オイル復路PA2を流れるオイルはさらに、オイル通路67→オイル通路68→オイル通路85、及びオイル通路73→オイル通路74→オイル通路87の経路にも流れ、両可変バルブタイミングシステムに駆動用オイルとして供給される。

# [0072]

本実施の形態によれば、オイルフィルタ56への往路、復路となるオイル往路PA1、オイル復路PA2を、シリンダブロック50の下部において、プレート110で仕切って形成したので、従来のように往路及び復路をシリンダブロック50の内部に形成する場合に比し、ウォータジャケット等との干渉を容易に回避して両路の配置が設定でき、オイル通路のレイアウトの自由度を高めることができる。しかも、平面視で、両路PA1、PA2を同じ曲線に形成したので、シリンダブロック50下面においてスペースの節約となる。これらにより、シリンダブロック50に駄肉が付きにくくなり、結果としてスペースの有効に繋がる結果、船外機の小型化に寄与する。また、シリンダブロック50の下面に鋳抜き形成した凹溝59をプレート110で覆うことでオイル往路PA1が形成され、プレート110とカバー130に一体に形成された凹溝131がプレート110により密閉されてオイル復路PA2が形成されるので、両路の形成が容易であるだけでなく、機械加工によらないで両路が形成されることから、オイル経路において鋳抜き穴同士を機械加工で連通する箇所、すなわち、直角に近い角度で曲がる部分が少なくなり、



# [0073]

本実施の形態によればまた、オイルポンプ31から圧送されるオイルを、シリンダヘッド80に潤滑用オイルとして供給するためのオイル通路(66、72)と、可変バルブタイミングシステムに駆動オイルとして供給するためのオイル通路(68、74)とを、シリンダヘッド80ではなくシリンダブロック50内で別通路とし分離して設けた。これにより、シリンダヘッド潤滑用通路と可変バルブタイミングシステム駆動オイル供給通路の両経路は、シリンダヘッド80にオイルが流入する前のシリンダブロック50内で分離され、しかも、シリンダブロック50内ではオイル通路の断面積を大きくとることが容易であることから、両経路間の干渉が抑制され、両経路に安定した送油が行える。よって、可変バルブタイミングシステム用のオイルポンプを別途設けることなく、シリンダヘッド潤滑用のオイル経路から可変バルブタイミング装置駆動用のオイル経路に与える圧力変動の影響を抑制して、可変バルブタイミング装置の作動を安定化させることができる。これにより、構成が複雑化せず、コスト上昇も抑えられる。

# [0074]

本実施の形態によればまた、縦置きV型エンジンにおいて、メインオイルギャラリ61を、シリンダブロック50の側部(エンジン2の側部)に配置したので、バンク狭角を55°というように小さくしたにもかかわらず、メインオイルギャラリ61の断面積が十分に確保されている。すなわち、エンジン幅の拡大を抑制しつつ、メインオイルギャラリ61の十分な断面積を確保することができるので、クランクジャーナル等への潤滑油供給が安定する。

#### [0075]

本実施の形態によればまた、ピストンクーリングギャラリ70を、エンジン2の幅方向における略中央に設け、且つメインオイルギャラリ61とは別通路として設けたので、メインオイルギャラリ61に直接連通するように設ける場合に比し、ピストン冷却用の経路における油圧低下等の影響がメインオイルギャラリ61に及ぶことを抑制することができる。これにより、例えば、クランクジャーナ

ル等への潤滑油供給が安定する。しかも、ピストンクーリングギャラリ70は、メインオイルギャラリ61とは別回路であるため、未燃焼燃料によるオイル希釈を懸念することなく十分な冷却が可能であり、近接して設けたピストンクーリングギャラリ冷却通路153によりピストンクーリングギャラリ70を独自に効率よく冷却することで、ピストンの冷却効率を向上させることができる。特に、エンジン内部の潤滑に用いるオイルを冷却しすぎるのは好ましくないため、ピストンクーリングギャラリ70だけを独自に冷却できる構成であることは都合がよい

#### [0076]

さらに、従来のように、ピストン冷却用のオイル通路をメインオイルギャラリからとる場合では、各々のピストンジェット通路にリリーフバルブを設ける必要があったが、本実施の形態では、ピストンクーリングギャラリ70の入口であるリリーフバルブ嵌入穴69にリリーフバルブを1つ設ければ機能が果たされるので、部品点数が削減されて構成が簡単で、オイル経路の簡略化にも寄与する。

# [0077]

また、オイルフィルタ56をシリンダブロック50の側部に設置し、メインオイルギャラリ61に近接させて直接的に接続したので、オイルフィルタ56とメインオイルギャラリ61とを繋ぐ長い接続通路を設けなくてもよく、オイル経路が簡素化される。

#### [0078]


なお、本実施の形態では、メインオイルギャラリ61は、シリンダブロック50の右舷側の側部に設けたが、これに限るものでなく、左舷側の側部に設けてもよいし、両側に設けてもよい。

#### [0079]

なお、本実施の形態では、「蓋構成体CAP」を、プレート110及びカバー 130で構成したが、オイル復路PA2を有する一体の構成体として構成しても よい。

# [0800]

なお、本実施の形態では、オイル往路PA1の一部をシリンダブロック50に



#### [0081]

# 【発明の効果】

以上説明したように、本発明の請求項1によれば、メインオイルギャラリをエンジンの側部に設けることで、Vバンク狭角を小さくしてもメインオイルギャラリの断面積確保が容易である。よって、エンジン幅の拡大を抑制しつつ、メインオイルギャラリの十分な断面積を確保することができる。

# [0082]

本発明の請求項3によれば、ピストン冷却用のオイルギャラリのメインオイルギャラリに対する影響を抑制することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の一実施の形態に係る船外機の潤滑構造が適用される船外機の一例を示す縦断面図である。
  - 【図2】 船外機の上半部の断面図である。
  - 【図3】 図2のF1矢視図(一部断面図)である。
- 【図4】 船外機のドライブシャフトハウジングより上方の主要部を、エンジンホルダを外して下方からみた図である。
  - 【図5】 図4のF2矢視によるオイルポンプ近傍を示す図である。
  - 【図6】 図4のVI-VI線に沿う部分断面図である。
- 【図7】 シリンダブロックの下面図であり、プレート及びカバーが取り付けられた状態を示す図である。
  - 【図8】 カバーの裏面図である。
  - 【図9】 蓋構成体の取り付け前の状態を示すシリンダブロックの下面図で



- 【図10】 図7のX-X線に沿う部分断面図である。
- 【図11】 図9のXI-XI線に沿う断面図である。
- 【図12】 シリンダブロックを右舷側からみた側面図である。
- 【図13】 シリンダブロックに取り付けられたオイルフィルタ及びその近傍を示す図である。
  - 【図14】 シリンダブロックの部分下面図である。
  - 【図15】 図14のXV-XV線に沿う部分断面図である。
- 【図16】 シリンダブロックの部分断面図(図(a))及びシリンダーボア近傍をコンロッド側から見た図(図(b))である。
- 【図17】 図14のF3矢視図(シリンダブロックのBR面側の平面図) である。
- 【図18】 図14のF4矢視図 (シリンダブロックのBL面側の平面図) である。
  - 【図19】 右舷側のシリンダヘッド(STBD)の下面図である。
  - 【図20】 左舷側のシリンダヘッド (PORT) の下面図である。


#### 【符号の説明】

- 1 船外機
- 2 エンジン(V型エンジン)
- 61 メインオイルギャラリ
- 56 オイルフィルタ
- 70 ピストンクーリングギャラリ(オイルギャラリ)
- 153 ピストンクーリングギャラリ冷却通路(冷却水通路)
- 31 オイルポンプ
- 50 シリンダブロック
- 80 シリンダヘッド


【書類名】

図面

# 図1]




【図2】











# 【図4】




【図5】







【図6】








【図8】




<u>130</u>












【図11】




【図12】




【図13】




【図14】




【図15】




【図16】




【図17】




【図18】



【図19】



【図20】



# 【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 エンジン幅の拡大を抑制しつつ、メインオイルギャラリの十分な 断面積を確保する。

【解決手段】 シリンダブロック50の右舷側の側部には、鋳抜き形成によりメインオイルギャラリ61が縦方向に設けられる。また、ピストンクーリングギャラリ70は、ブロック50の幅方向中央部であって、シリンダーバンクが呈するV字形状の内側に設けられる。ピストンクーリングギャラリ冷却通路153は、ピストンクーリングギャラリ70の後方に近接して鋳抜き形成された空間を蓋体154で後方から密閉することで形成される。ギャラリ70には、ピストンジェット通路150が連通され、冷却通路153内の冷却水によって効率よく冷却されたオイルが、ギャラリ70からジェット通路150に供給され、冷却用オイルとしてノズル152から噴射され、対応するピストン53が冷却される。

【選択図】 図9

特願2003-024995

出願人履歴情報

識別番号

 $[\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 2\ 0\ 8\ 2\ ]$ 

1. 変更年月日

1991年 4月27日

[変更理由] 住 所 住所変更

静岡県浜松市高塚町300番地

スズキ株式会社